

Besiktningensprotokoll

Brf Täckdiket

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2017:10-OVK 3

Referens nr:

A



A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Kv Täckdiket tomt nr 4	Byggnadens adress Vetekornsgatan 5-31	Postnr 43146	Ort Mölndal		
Byggnadsägaren Brf Täckdiket	Postadress	Postnr	Ort		
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort		
Fastighetsansvarig/Förvaltare Tidex	Telefonnr	Fax / e-post Maria.hjelte@tidx.we			
Internt byggnadsnamn Brf Täckdiket	Internt byggnadsnr	Verksamhet LGH	BRA i m ² 143	Antal lägenheter 143	Antal lokaler

A2 - Besiktningensutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes. kat	Besiktningensdatum	Besiktningensresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningensdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FF2-9	7	2023-10-26	G		2030-10-26	B:1	
						B:2	
						B:3	

Samtliga ventilationssystem för byggnaden ingår i besiktningen Nej Ja

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningensman.

Besiktningensman Tommy Larsen						Telefonnr 0737-770940	Fax / e-post Tommy@evt.se
Företag Tommy Larsen EVT AB		Postadress Slottsskogsgatan 43c		Postnr 41470	Ort Göteborg		
Certifieringsorgan Rise	Cert.nummer 0967/03	Giltighetstid 2027-12-13		Behörighetsnivå Riks K			
Ort för underskrift Göteborg		Namnteckning 					
Datum för underskrift 2023-10-26							

Besiktningssprotokoll

Brf Täckdiket

Referensnummer	Systemnummer	B:1
	FF2-9	

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning Kv Täckdiket tomt nr 4	Internt byggnadsnr	Systemtyp Frånluft	Bes kat (0-2) 7	Resultat G
-----------	--	--------------------	-----------------------	--------------------	---------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
	FA 2-9	F	2018	Vind			LGH
	FA-5A	F	2018	Vind			LGH
	FA-6A	F	2018	Vind			LGH
		-					
		-					

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall	Kostnad
	1.1	Ritningar			-	
	1.2	DU-instruktioner				
	1.3	Föregående OVK-protokoll			-	
	1.4	Proj. värden/luftflödesprot.				
	1.5	Övrigt			-	
	2	Föreningar				
	2.1	Uteluftskanal			-	
	2.2	Filterdel				
	2.3	Batterier			-	
	2.4	VVX				
	2.5	Fläktdel				
	2.6	Kanaler			-	
	2.7	Don				
	2.8	Rensningsmöjligheter				
	2.9	Fläktrum			-	
	2.10	Övrigt			-	
	3	Funktioner				
	3.1	Filterdel			-	
	3.2	Batterier				
	3.3	VVX			-	
	3.4	Spjäll				
	3.5	Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	Fläktar			-	
	3.7	Luftflöden				
	3.8	Kanaler				
	3.9	Don			-	
	3.10	Övrigt				
				Möjliga energibesparande åtgärder i systemet		
	4	Klimat		Fa2 vetekorn 5-7 Fa3 vetekorn 9-11 Fa4 vetekorn 13-15 Fa5 vetekorn 15-19 Fa5A vetekorn vetekorn 21 Fa6 vetekorn 23 Fa6A vetekorn 23-25 Fa7 vetekorn 27-29		
	4.1	Temperatur				
	4.2	Odör				
	4.3	Drag				
	4.4	Ljud				
	4.5	Brukarsynpunkter				
	4.6	Övrigt				

	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. beteckn.	Besiktning	Datum
	Återkommande besiktning	D: Åtgärder		Förra besiktning	
		L: Flöde/Drifttid/Effekt		Denna besiktning	2023-10-26
		E: Aggregatprot		Nästa besiktning	2030-10-26
		Intyg		Ombesiktning	


INTYG



**Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad**

Fastighetsbeteckning Kv Täckdiket tomt nr 4	Byggnadens adress Vetekornsgatan 5-31
Internt byggnadsnamn Brf Täckdiket	

Systemnummer FF2-9	Resultat av kontrollen G	Besiktningdatum 2023-10-26	Nästa besiktning 2030-10-26
Systemnummer	Resultat av kontrollen	Besiktningdatum	Nästa besiktning
Systemnummer	Resultat av kontrollen	Besiktningdatum	Nästa besiktning

Certifieringsorgan Rise	Cert.nummer 0967/03	Giltighetstid 2027-12-13	Behörighetsnivå Riks K
Besiktningssman Tommy Larsen	Namnteckning 		
Ort för underskrift Göteborg	Datum för underskrift 2023-10-26		

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anmärkning
